

## Dampspærre m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

21.04.2017



11:21 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Status på byggeriet er at vinduer og døre nu er monteret. Tømrer og installationsfag går med indvendige arbejder.

Tagrender er monteret på huset, så vand afvandes til kloak nu.



11:25 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Dette betondæksel og et mere er skadet og skal udskiftes.

Er skadet efter fjernvarme er ført ind i huset.

## Dampspærre m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

21.04.2017



11:31 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Dampspærre er monteret på lofter. Samlinger er tapet sammen med dampspærretape (DAPA). Overgange til spot og eldåser i lofter er tapet.



11:40 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Tømrer er i gang med at montere isolering i lysning ved ovenlys. Der monteres med 190 mm batts, så der i alt bliver 3 x 95 mm isolering, som detalje 4.22.3 angiver. Til sidst forskalles og monteres dampspærre i lysningen. Ok.

## Dampspærre m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

21.04.2017



11:45 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Foto er taget i stuen.  
Dampspærre er monteret på loftet.  
Samlinger er tapet sammen med  
dampspærretape (DAFA). Overgange  
til spot og elldåser i loftet er tapet. Ok.



11:58 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Facadepartier er nu monteret.  
De er hvide indvendigt og sorte  
udvendigt. Det svarer til  
materialebeskrivelse.  
Typer af facadepartier er kontrolleret  
og sammenholdt med facadetegninger  
og fundet i overensstemmelse.

## Dampspærre m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

21.04.2017



11:58 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Et sted mangler dampspærre tape om spotkasse - det er i badeværelse.



12:02 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Søjle er nu fastgjort til fundament (er tidligere anmærket i et tilsyn). Ok.

## Dampspærre m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

21.04.2017



12:16 - 20.04.2017

GPS 55.4082,10.4596

Kuldebrosisolering (grå flamingo) er monteret på kant af falselementet. Fuge lagt mellem falselement og vindueskarm for at tætte mod luftgennemstrømning. Top af bagmure er isoleret øverst i hulturen/udhænget. Udført som detaljer angiver. OK.